Szczegół rozwiązania wszystkich kolizji projektowanej infrastruktury





LEGENDA:

Teren

Podsypka piaskowa 15 cm



Przy kolizjach projektowanych instalacji z infrastrukturą istnijącą, roboty bezwzględnie wykonać ręcznie.
Nie wyklucza się wystąpienia infrastruktury nie zinwentaryzowanej.
Przed wykonaniem prac, ponownie ustalić rzędne wysokościowe infrastruktury technicznej.

PRACOWNIA PROJEKTOWA VITARO		
Rodzaj inwestycji Adres	Przebudowa i remont budynku Stacji Uzdatniania Wody. Remont technologii uzdatniania wody. Budowa obudowy studni głębinowej i dwóch naziemnych zbiorników wody czystej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Budowa zbiornika szczelnego na ścieki chemiczne NaOCl, utwardzenia terenu, agregatu prądotwórczego. Remont i budowa ogrodzenia terenu. Remont i budowa oświetlenia terenu. Rozbiórka zbiornika wody czystej. dz. nr ew. 728/1, 728/3, 728/4, 729/1 obręb 0011 Strawczyn, jed. ew. 260418_2 gm. Strawczyn, ul. Żeromskiego, 26-067 Strawczyn	Skala 1:100 Branża: Sanitarna
Inwestor Adres	Gmina Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn	Data XI 2015 r
Przedmiot rysunku	Profil podłużny instalacja wody	Rys. nr S12
Projektował b. sanitarna	mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk Nr upr. LOD/1795/POOS/11	Podpis
Sprawdził b. sanitarna	mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk Nr upr. LOD/1795/POOS/11	Podpis