


Rzut konstrukcji dachu
skala 1:50



← — kierunek rozkładu zbrojenia
głównego płyt dachowych

PRACOWNIA PROJEKTOWA VITARO		
Rodzaj inwestycji Adres	Przebudowa i remont budynku Stacji Uzdatniania Wody. Remont technologii uzdatniania wody. Budowa obudowy studni głębinowej i dwóch naziemnych zbiorników wody czystej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Budowa zbiornika szczelnego na ścieki chemiczne NaOCl, utwardzenia terenu, agregatu prądotwórczego. Remont i budowa ogrodzenia terenu. Remont i budowa oświetlenia terenu. Rozbiórka zbiornika wody czystej. dz. nr ew. 728/1, 728/3, 728/4, 729/1 obręb 0011 Strawczyn, jed. ew. 260418_2 gm. Strawczyn, ul. Żeromskiego, 26-067 Strawczyn	Skala 1:50
		Branża: KONSTR.
Inwestor Adres	Gmina Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn	Data XI 2015 r
Przedmiot rysunku	RZUT KONSTRUKCJI DACHU	Rys. nr PBK-01
Projektował:	mgr inż. Elżbieta Ochocka Nr upr. UAN-VIII 83861/136/87	Podpis
Sprawdził:	mgr inż. Stanisław Kret Nr upr. UAN-VIII 7342/199/94	Podpis