

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 58

Miejscowość: Korczyn
Powiat: kielecki
Województwo: świętokrzyskie

Głębokość: 2,5 m
Współrzędne
x = y = h =

Data wiercenia: listopad 2010 r.
Zleceniodawca:
Opis warstw wykonał: Z. Jaskólski

objaśnienia cyfry z prawej strony znaków oznaczają rubryki w których należy je umieszczać

1 8" 10" - rury

2 ▾ ustabilizowany ▽ nawiercony

9

Wilgotność
s - suchy
mw - mało wilgotny
w - wilgotny
m - mokry
nw - nawodniony

11

Stan gruntu
pln - płynny, mpl - miękkoplastyczny, pl - plastyczny, tpl - twardoplastyczny
pzw - półzwały, zw - zwarty, ln - luźny
szg - średniozagęszczony, zg - zagęszczony

zarzutowanie	poziom wody	profil		głębokość w m.	grubość w m.	skala 1:100	opis warstw	symbol gruntu	wilgotność	ilość walczków	stan gruntu	nr warstwy geotechnicznej	uwagi	
		stratygraficzny	litologiczny											
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	
	nie nawiercono	czwartorzęd		0,3	0,3		Gleba	Gl				I		
							Piasek średni, żółty	Ps	w	-	szg	II		
				1,7	1,4		Piasek drobny, żółto-jasno popielaty z wkładkami gliny	Pd//G						
				2,5	0,8									